REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBER
DREJTORIA PPECK

Nr. 274/1 prot. *Peshkopi, më 08.02. 2021*

PROJEKT - VENDIM
" Për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare"

Në mbështetje të **Ligjit Nr. 139 datë 17. 12. 2015** " *Për vetqeverisjen vendore*", **Ligjit Nr. 107 datë 22. 10. 2016** " Për Prefektin e Qarkut ", **Ligjit Nr. 45 datë 18. 07. 2019** " *Për Mbrojtjen Civile*", **VKM Nr. 329 datë 16. 05. 2012** " *Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*" **kreu III, pika 1, gërma ë**, dhe **kreu III, pika 3, gërma ç**, në mbledhjen e tij,

VENDOSI :

I. Të miratojë dokumentacionin tekniko-ligjor.

II. Të njohë vlerën totale të dëmit për objektin **shtëpi banimi 1 kat** në pronësi të **z. Lulzim Bardholi** njësia administrative Zall - Reç (fshati Krej - Reç) në shumën totale **36664** lekë sipas dokumentacionit të paraqitur nga ana e komisionit për këtë qëllim. Nga kjo vlera e dëmit ndërtimor **36664** lekë dhe vlera e dëmit orendiak **ska**.

III. Nga fondi mbrojtjes civile të bashkisë Dibër të trajtohet i dëmtuari në shumën prej **18332** lekë (50 % të vlerës totale të dëmit) për ti përdorur për riparimin e dëmit të shkaktuar.

IV. Ky vendim hyn në fuqi pas konfirmimit nga Institucioni Prefektit Qarkut Dibër për bazueshmërinë ligjore.

PËR BASHKINË DIBËR

DREJTORI PPECK
Hazbi KAMBERI

DREJTORI SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
Shkëlqim MURRJA

DREJTORI EKONOMIK
Lorenc CIBAKU

KRYETARI BASHKISË
Dionis IMERAJ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA DIBËR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

U R D H Ë R

Nr. 26 datë 27.01.2021

" PËR NGRITJE KOMISIONI PËR VERIFIKIM NË TERREN ".

Në zbatim të VKM nr. 329 datë 16.05.2012 "*Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*", kreu III, pika 1, gërma b,

Urdhëroj

1. Të ngrihet komisioni pranë Bashkisë Dibër për zbatimin e VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 "*Per kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shteterore financiare për mbulimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqesi te tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*", kreu III, pika 1, gërma b, me këtë përbërje :

   a. **Kryetar komisioni** z. MIFTAR MAJMARI

   b. **Anëtar komisioni** z. DORIAN VRANICI

   c. **Anëtar komisioni** z. RAMAZAN TEMA

2. Ky komision do të bëjë verifikimin në vend dhe mbajë proçes-verbalin e konstatimit të gjendjes për dëmet e shkaktuara :
   në objektin SHTEPI BANIMI.
   në pronësi të z.A LULZIM BARDHOLI.
   me banim në fshatin KREJ-REC.
   Njësia administrative ZALL-REC.
   si rezultat i fatkeqësisë natyrore PERMBYTJE (RIVERIFIKIM)

3. Të përgatisë preventivat e vlerësimit të dëmeve të shkaktuara në objektin e banimit sipas përcaktimeve të bëra në VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 dhe vlerësimin për orenditë, mobiljet dhe pajisjet elektro-shtëpiake të dëmtuara në objektin e banimit sipas VKM Nr. 329 datë 16.05.2012
4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI

Dionis IMERAJ

Ramazan
today at 11:20

Ramazan
today at 11:20

Ramazan
today at 11:20



Ramazan
today at 11:20

000942201

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Bashkia Dibër
Njësia administrative Zall-dardhë
Zyra e Gjendjes Civile 45

Datë: 18.01.2021

CERTIFIKATË FAMILJARE

Në bazë të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010, vërtetohen të dhënat e mëposhtme:

Nr.	Emri e Mbiemri	Emri i Babait	Emri i Nënës	Gjinia	Lidhja me K. Familjarin	Datëlindja	Gjendja Civile	Vendlindja	Shtetësia	Numri Personal
1.	Lulzim Bardholi	Sulejman	Barije	M	Kryefamiljari	05-10-1983	i/e martuar	Zall-Reç, Dibër	Shqiptare	I31005005J
2.	Mexhide Bardholi	Rruzhdi	Violeta	F	Bashkëshortja	10-08-1996	i/e martuar	Burrel, Mat	Shqiptare	J65810012H
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

Kjo certifikatë lëshohet për Dokument

Nëpunësi i Gjendjes Civile

(Emri, Mbiemri, Nënshkrimi, Vula)

Vulosur elektronikisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Date:2021/01/18 09:59:36 +02'00'
I31005005J2021011809592677F001

Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile)

Ramazan
today at 11:20

Ramazan
today at 11:20



Ramazan
today at 11:20



BASHKIA PESHKOPI
Nr. 274/1 Prot.
Mberriti Dt. 26/01/21

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PREFEKTI I QARKUT DIBËR

Nr. 76/1 prot. **Peshkopi, më 25.01.2021.**

Lënda: *Vlersim e kthim përgjigje.*

Drejtuar: Bashkisë

D I B Ë R

Për dijeni: Z.Lulzim Bardholi
Fshati.Kraj-Reç, Nj.Adm.Zall- Reç **D I B Ë R**

Në zbatim të ligjit nr.107 datë 27.10.2016, *"Për Prefektin e Qarkut"*, të ligjit 135/2015, "Për qeverisjen vendore", të ligjit nr.45 datë 18.07.2019, "Për mbrojtjen civile", të VKM nr.329 datë 16.05.2012, "Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore", pranë institucionit të Prefektit është depozituar kërkesa e prot. me nr 76 datë 20.01.2021 e qytetarit z.Lulzim Bardholi,fshati Kraj-Reç, Nj.Adm. Zall-Reç, Bashkia Dibër, i cili kërkon të bëhet verifikimi dhe vlerësimi i gjendjes së banesës së tij të dëmtuar nga rreshjet e shiut shoqëruar me rrëshqitje dherash duke e kthyer banesën sipas tij të pabanueshme, ku ndodhur në këto kushte kërkohet :

Nga ana e Bashkisë Dibër, të rivlerësohet gjendja në të cilën ndodhet banesa e qytetarit Lulzim Bardholi, pasi nga dëmi i ndodhur në banesën e tij, rrezikohet shembja e kësaj banese dhe jetët e anëtarëve të kësaj familje, megjithëse nga ana e grupeve të inspektimit nga ana e bashkisë, është bërë verifikimi i banesës.

Të informohet institucioni i Prefektit, për masat e marra për situatën në të cilën ndodhet banesa e qytetarit dhe masat që do të merren për këtë problem.

Duke ju falenderuar për mirkuptimin.

P R E F E K T I
Nexhbedin SHEHU

Adresa : Bulevardi "Elez Isufi" Peshkopi, Tel. 00355218-2082, Tel & Fax 00355218-2631, prefekturadiber@gmail.com

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

KARTELE SHOQERUESE E VISTIMIT TE PRAKTIKES SHKRESORE

Praktika shkresore bashkelidhur I eshte adresuar Bashkise Diber nga P.A. Dibër dhe mban nga derguesi nr.prot. 76/1 date 25.01.2021 me trajte te shkurtuar te permbajtjes (lenda)

Praktika shkresore u protokollua ne librin perkates te Bashkise Diber me nr.hyrje prot. 271 date 26.01.2021.

Praktika u drejtohet per administrim:

znj/z Drejtoria e Emergjencave Civile

znj/z

- znj/z.

- znj/z.

me porosine : Administrimi praktikës sipas ligjit

Afati pergatitjes se praktikes shkresore (pergjigjes,etj) se kerkuar nepermjet dokumentit te sipershkruar do te jete: sipas afateve ligjore

Shenime nga nepunesi/nepunesit qe pergatiten praktiken (pergjigjen) shkresore:

NEPUNESI QE BEN VISTIMIN E PRAKTIKES

Peshkopi,me. 26.01.2021

MIRATOHET
BASHKIA DIBËR
KRYETARI

Z. Dionis IMERAJ

PREVENTIV I DEMIT TE SHKAKTUAR NGA RRESHJE SHIU (PERMBYTJE) PER BANESEN E Z.LULZIM BARDHOLI NE FSHATIN KREJ-REÇ,NJ.ADMIN. ZALL-REÇ

BASHKIA DIBËR

NR	Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	20	737	14,740
2	2399	Sherbetim me gelqere	m²	20	48	960
3	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	12	1747	20964
		SHUMA TOTALE				**36,664**

PREVENTIVOI: ING.Dorian VRANIÇI

Peshkopi më: 03.02.2021

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

PROCES- VERBAL KONSTATIMI

I mbajtur sot më datë 28/01/2021 në fshatin Krej-Reç,Nj.Admin. Zall-Reç, Bashkia Dibër, në banesën perdhese te Z. Lulzim Bardholi

Mbështetur në V.K.M Nr. 329 datë 16.05.2012 "Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtari njerëzore si dhe në zbatim të Urdhërit të Brendshëm të Kryetarit të Bashkisë Dibër Nr.26 datë 27/01/2021, komisioni i përbërë nga Ing.Miftar Majmari kryetar komisioni, , Ing.Dorian Vraniçi anëtar, Ramazan Tema anetar verifikoi gjendjen e banesës së Z. Lulzim Bardholi

Nga verifikimi në terren rezultoi se:

Banesa ku banon Z. Lulzim Bardholi është shtëpi banimi perdhese. Muret e ndërtesës jane me gurë dhe llac balte. Objekti është ndërtuar para vitit 1990 ne nje zone te reshqitshme. Komisioni konstatoi qe si pasoje rreshje te diteve te fundit ka beret e mundur zhvendosje e nje masivi dherash e cila ka vershuar drejt shtepis dhe ka demtuar pjeserisht murin mbajtes ne anen jug-lindore te saj .

Per te percaktuar dhe parandaluar eleminimin e metejshem te rrezikut te degradimit te elementeve te kesaj ndertese eshte e domosdoshme nderhyrja ne elementet e demtuar sipas perventivit te hartuar nga grupi i eksperteve .

Per te gjitha keto jane bere dhe fotografimet me ngjyra nga 5 kopje per secilin konstatim, ku i bashkangjitet ketij process-verbali

Ky process verbal mbahet ne 5 kopje dhe nenshkruhet nga komisioni

KOMISIONI

Kryetar komisioni	Anëtar	
Ing. Miftar Majmari	Ing. Dorian Vraniçi	Ramazan Tema

PLANIMETRIA E BANESES TE Z.LULZIM BARDHOLI 60M2



Ing. Dorjan Vranisi

dt. 03.02.2021

Nr. 270 dt 10.03.21

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR
KËSHILLI BASHKIAK DIBËR

VENDIM NR. 10 Datë 03.03.2021

" Për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare"

Në mbështetje të **Ligjit Nr. 139 datë 17. 12. 2015** " *Për vetqeverisjen vendore*", **Ligjit Nr. 107 datë 22. 10. 2016** " Për Prefektin e Qarkut ", **Ligjit Nr. 45 datë 18. 07. 2019** " *Për Mbrojtjen Civile*", **VKM Nr. 329 datë 16. 05. 2012** " *Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*" **kreu III, pika 1, gërma ë,** dhe **kreu III, pika 3, gërma ç,** Këshilli Bashkiak Dibër në mbledhjen e datës **03.03.2021** sipas urdherit **633** datë **17.11.2020** miratoi me **22** vota pro **0** kunder **0** apstenim

VENDOSI :

1. Të miratojë dokumentacionin tekniko-ligjor.

2. Të njohë vlerën totale të dëmit për objektin **shtëpi banimi 1 kat** në pronësi të **z. Lulzim Bardholi** njësia administrative Zall - Reç (fshati Krej - Reç) në shumën totale **36664** lekë sipas dokumentacionit të paraqitur nga ana e komisionit për këtë qëllim. Nga kjo vlera e dëmit ndërtimor **36664** lekë dhe vlera e dëmit orendiak **ska.**

3. Nga fondi mbrojtjes civile të bashkisë Dibër të trajtohet i dëmtuari në shumën prej **18332** lekë (50 % të vlerës totale të dëmit) për ti përdorur për riparimin e dëmit të shkaktuar.

4. Ky vendim hyn në fuqi pas konfirmimit nga Institucioni Prefektit Qarkut Dibër për bazueshmërinë ligjore.

Kryetar Këshilli

Sokol Sava

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA DIBËR

Adresa: Bulevardi "ELEZ ISUFI", Peshkopi, email:bashkiadiber@gmail.com nr.tel:003552182293

BASHKIA PESHKOPI
Nr 782/1 Prot
Mbani 16/03/2

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PREFEKTI I QARKUT DIBËR

Nr.270/1 prot. **Peshkopi, më 12.03.2021**

Lënda: *Për vendimin e Këshillit të Bashkisë Dibër.*

Drejtuar : BASHKISË

DIBËR

Në mbështetje të nenit 16-të të ligjit nr.107 datë 27.10.2016, "Për Prefektin e Qarkut", pasi verifikova për efekt ligjshmërie vendimin nr.10 (dhjetë) datë 03.03.2021, të Këshillit të Bashkisë Dibër, "Për akordim fondi në mbulimin e dëmit financiar nga emergjencat civile, për dëmtim prone për djegje banese nga faktorët natyror apo njerëzor", **vendosa**:

Miratimin në parim të kësaj vendimmarrje në kushtet e respektimit të legjislacionit aktual në fuqi që rregullon marrëdhëniet juridike në fushën e së drejtës.

Duke ju falenderuar për mirkuptimin.

PREFEKTI
Nexhbedin SHEHU

Adresa: Bulevardi "Elez Isufi" Peshkopi, Albania Tel. & Fax ++355 2182 2631 adres e-mail prefekturadiber@gmail.com