Nr. 782 dt 31.07.23

# REPUBLIKA E SHQIPËRISË
## BASHKIA DIBËR
## KËSHILLI BASHKIAK DIBËR

Nr. 2893 Prot                                                Peshkopi, më 28.07.2023

**Lënda:** Dërgim vendimi

**Drejtuar:** Prefekti i Qarkut Dibër

Bashkëngjitur po ju dërgojmë për konfirmim Vendimin e Këshillit Bashkiak Dibër **Nr.81**

**Datë: 25.07.2023**

**"Për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare z.Rifat Ruçi"**

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

**Sekretari i Këshillit Bashkiak**

**Afrim Mikli**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA DIBËR

Adresa: Bulevardi "Elez Isufi" Peshkopi, email: bashkiadiber@gmail.com tel: 0035521822935

BASHKIA PESHKOPI
Nr. 2893 Prot.
Tirana/ Data 03/08/23

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

# PREFEKTI I QARKUT DIBËR

**Nr.782/1 prot.** **Peshkopi, më 01.08.2023**

**Lënda**: Për vendimin e Këshillit të Bashkisë Dibër.

**BASHKISË**

**DIBËR**

Në mbështetje të nenit 16-të të ligjit nr.107 datë 27.10.2016, "Për Prefektin e Qarkut", pasi verifikova për efekt ligjshmërie vendimin nr.81(tetëdhjetenjë) datë 25.07.2023, të Këshillit të Bashkisë Dibër, "Për akordim fondi në mbulimin e dëmit financiar nga emergjencat civile, për dëmtim banese nga faktorët natyror apo njerëzor" , **vendosa**:

Miratimin në parim të kësaj vendimmarrje në kushtet e respektimit të legjislacionit aktual në fuqi që rregullon marrëdhëniet juridike në fushën e së drejtës.

Duke ju falenderuar për mirkuptimin.

**PREFEKTI**

**Nexhbedin SHEHU**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - PREFEKTI I QARKUT DIBËR

Adresa: Bulevardi "Elez Isufi" Peshkopi, Albania Tel. & Fax ++355 2182 2631 adres e-mail prefekturadiber@gmail.com

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**BASHKIA DIBËR**
**KËSHILLI BASHKIAK DIBËR**

**VENDIM**

**Nr. 81 Datë 25 / 07 / 2023**

**" Për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare"**

Në mbështetje të **Ligjit Nr. 139 datë 17. 12. 2015** " *Për vetqeverisjen vendore*", **Ligjit Nr. 107 datë 22. 10. 2016** " Për Prefektin e Qarkut ", **Ligjit Nr. 45 datë 18. 07. 2019** " *Për Mbrojtjen Civile*", **VKM Nr. 329 datë 16. 05. 2012** " *Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*" **kreu III, pika 1, gërma ë**, dhe **kreu III, pika 3, gërma ç,** Këshilli Bashkiak në mbledhjen e datës **25.07.2023**, me 19 vota pro, 0 kundër dhe 0 apstenim:

**VENDOSI :**

I. Të miratojë dokumentacionin tekniko-ligjor.

II. Të njohë vlerën totale të dëmit për objektin **banesë 2 kat** në pronësi të **z.Rifat Ruçi** njësia administrative Luzni (fshati Lishan i Epërm), në shumën totale **324353** lekë sipas dokumentacionit të paraqitur nga ana e komisionit për këtë qëllim. Nga kjo vlera e dëmit ndërtimor **324353** lekë dhe vlera e dëmit orendiak **ska**

III. Nga fondi emergjencave civile të bashkisë Dibër të trajtohet i dëmtuari në shumën prej **162176** lekë ( 50 % të vlerës totale të dëmit ) për ti përdorur për riparimin e dëmit të shkaktuar.

IV. Ky vendim hyn në fuqi pas shprehjes për bazueshmëri ligjore nga Institucioni Prefektit Qarkut Dibër.

**V.** Vendimi u shpall me datë **25.07.2023.**

**Kryetare Këshilli Bashkiak**

**Irini Shehu**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA DIBËR

Adresa: Bulevardi "Elez Isufi" Peshkopi, email: bashkiadiber@gmail.com tel: 0035521822935

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA DIBER**
**DREJTORIA PPECK**

*Nr. 1958/1 prot.* *Peshkopi, më 29.05. 2023*

**PROJEKT - VENDIM**
" Për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare"

Në mbështetje të **Ligjit Nr. 139 datë 17. 12. 2015** " *Për vetqeverisjen vendore*", **Ligjit Nr. 107 datë 22. 10. 2016** " Për Prefektin e Qarkut ", **Ligjit Nr. 45 datë 18. 07. 2019** " *Për Mbrojtjen Civile*", **VKM Nr. 329 datë 16. 05. 2012** " *Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*" **kreu III, pika 1, gërma ë**, dhe **kreu III, pika 3, gërma ç**, në mbledhjen e tij,

**VENDOSI :**

I. Të miratojë dokumentacionin tekniko-ligjor.

II. Të njohë vlerën totale të dëmit për objektin **banesë 2 kat** në pronësi të **z. Rifat Ruçi** njësia administrative Luzni ( fshati Lishan i Epërm ) në shumën totale **324353** lekë sipas dokumentacionit të paraqitur nga ana e komisionit për këtë qëllim. Nga kjo vlera e dëmit ndërtimor **324353** lekë dhe vlera e dëmit orendiak **ska.**

III. Nga fondi emergjencave civile të bashkisë Dibër të trajtohet i dëmtuari në shumën prej **162176** lekë ( 50 % të vlerës totale të dëmit ) për ti përdorur për riparimin e dëmit të shkaktuar.

IV. Ky vendim hyn në fuqi pas konfirmimit nga Institucioni Prefektit Qarkut Dibër për bazueshmërinë ligjore.

**PËR BASHKINË DIBËR**

**DREJTORI PPECK**
Hazbi KAMBERI

**PËRGJEGJËSI SEKTORIT JURIDIK**
Elona LUSHA

**DREJTORI EKONOMIK**
Mensur SHEHI

**KRYETARI BASHKISË**
Rahim SPAHIU
**Në mungesë dhe me autorizim**
**Ruzhdi DEDA**
**Nënkryetar Bashkie**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA DIBËR

ASHKIA DIBËR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA DIBER**
**DREJTORIA PPECK**

**Lënda :** Relacion shpjegues në lidhje me vlerën e dëmeve të llogaritura të banesës 2 kat për qytetarin Rifat Ruçi.

Për Këshillin Bashkiak Dibër

Bazuar në ligjin 139/2015 " *Për Vetqeverisjen Vendore*", ligjin 45/2019 " *Për Mbrojtjen Civile*", VKM nr. 329/2012 " *Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*", për rastin e djegies së banesës 2 kat të z. Rifat Ruçi, me banim në fshatin Lishan i Epërm , njësia administrative Luzni, ju sqarojmë se është verifikuar rasti nga komisioni i ngritur me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë Dibër, janë bërë matjet e duhura, është bërë fotografimi i objektit brenda e jashtë, është bërë vlerësimi i dëmit në përputhshmëri me kërkesat e VKM nr. 629/2015 " *Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre*" dhe EKB ( dokumentit të sjellë nga Ministria Brendshme me nr 5163 prot datë 14. 08. 2017 protokolluar në bashki me nr 3891 prot datë 17. 08. 2017 " *Çmimet mesatare sipas zërave të punës*"
Dokumentacioni tekniko – ligjor është bashkëlidhur në dosje bazuar në VKM nr. 329/2012 " *Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*".

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

**DREJTORI PPECK**

*Peshkopi 29. 05. 2023*

**Hazbi KAMBERI**

SHKIA DIBËR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

# U R D H Ë R

Nr. 268 datë 23.05.2023

## " PËR NGRITJE KOMISIONI PËR VERIFIKIM NË TERREN ".

**Në zbatim të VKM nr. 329 datë 16.05.2012** *"Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore"*, **kreu III, pika 1, gërma b,**

***U r dh ë r o j:***

1. Të ngrihet komisioni pranë Bashkisë Dibër për zbatimin e VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 *"Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore"*, kreu III, pika 1, gërma b, me këtë përbërje:

   **a. Kryetar komisioni** z. EDVIN SHAHI

   **b. Anëtar komisioni** z. RAMAZAN TEMA

   **c. Anëtar komisioni** z. NEXHAT FETA

2. Ky komision do të bëjë verifikimin në vend dhe mbajë proçes-verbalin e konstatimit të gjendjes për dëmet e shkaktuara :
   në objektin SHTEPI BANIMI,
   në pronësi të z. ~~zj~~ RIFAT RUCI,
   me banim në fshatin/~~lagjen~~ LISHAM I EPERM,
   Njësia administrative LUZNI,
   **si rezultat i fatkeqësisë natyrore** ZJARR.

3. Të përgatisë preventivat e vlerësimit të dëmeve të shkaktuara në objektin e banimit sipas përcaktimeve të bëra në VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 dhe vlerësimin për orenditë, mobiljet dhe pajisjet elektro-shtëpiake të dëmtuara në objektin e banimit sipas VKM Nr. 329 datë 16.05.2012
4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

**K R Y E T A R I BASHKISË**
**Rahim SPAHIU**

**Në mungesë dhe me autorizim**
**Ruzhdi DEDA**
**Zëvendëskryetar Bashkie**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA DIBËR

HKIA DIBER

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

# PROCES-VERBAL KONSTATIMI

I mbajtur sot me date **25.05.2023** ne fshatin **Lishan i Eperm** , ne Njesine Administrative **Luzni**,ne banesen dykateshe te **z.Rifat Ruci**, mbi verifikimin e kerkeses se tij te dates **23 .05 .2023** drejtuar Bashkise Diber me **nr.1958** prot date **23 .05.2023.**

Ne zbatim te VKM se nr 329 date 16 05 2012(Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shteterore financiare per mbulimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtari njerezore), **kreu III, pika 1,germa b** si dhe ne zbatim te Urdherit te Kryetarit te Bashkise nr **268** date **23.05.2023**,per ngritjen e komisionit per verifikimin e pasojave te shkaktuara nga zjarri i rene si rezultat i shkendijes elektrike , ky komision i perbere nga ana e kryetarit **Ing Edvin Shahi** si dhe anetaret **Nexhat Feta** dhe **Ramazan Tema**.

Objekti i qytetarit **z.Rifat Ruci** ka ne perberje keto elemente : **cati** me konstruksion druri e mbuluar me llamarine te valezuar njera faqe dhe tre faqet e tjera me tjegull marsejeze , **tavani** me rrjete teli dhe suva te zakonshme ,**mure anesore** prej guri , **boje** me gelqere, **suva** e brendshme dhe e jashtme me llac gelqere,**dysheme** me lluster cimentoje, **shkalle** te brendshme druri, **dyer** te brendshme druri, **dritare** me kase druri tek xham.

Nga verifikimi ne vend i objektit u konstatua se : disa elemente te baneses, si **catia** e mbuluar me llamarine te valezuar njera faqe dhe tre faqet etjera me tjegull marsejeze , **suvaja e brendshme** e tavanit , **boja** e mureve dhe tavanit, **linja elektrike** e katit te dyte,jane te demtuar nga veprimtaria natyrore e llojit zjarr si shkak i shkendijes elektrike . Demtime jane ne brendesi te baneses , perkatesisht ne elemente te vecante te cilet u permenden me siper .

**Per te parandaluar eleminimin e metejshem te rrezikut te degradimit te elementeve te kesaj ndertese** , eshte e domosdoshme te merren **masa** parandaluese per nderhyrje ne elementet e demtuar sipas preventivit qe do te hartohet nga grupi i eksperteve.

Demtimet e mesiperme evidentohen dhe nga fotot e bera ne vend.

**Ky proces verbal mbahet ne 5 kopje dhe nenshkruhet nga komisioni.**

**KOMISIONI I VERIFIKIMIT**

| Kryetar | Anetar | Anetar |
|---|---|---|
| Edvin SHAHI | Nexhat FETA | Ramazan TEMA |

PLANIMETRIA E OBJEKTIT TE QYTETARIT Z.RIFAT RUÇI

SHKALLA 1: 100




PUNOI:ING.EDVIN SHAHI

PESHKOPI ME 25.05.2023

MIRATOHET
KRYETARI
Z. Rahim SPAHIU
Ne mungese dhe me autorizim
ZV/KRYETARI
Z. Ruzhdi DEDA

# PREVENTIVI I OBJEKTIT

**Demtime te shkaktuara nga termeti ne banesen e qytatarit RIFAT RUCI ( Banese 2 kat)**
**Nj.A.LUZNI,Fshati Lishan i Eperm (Zjarri i rene me 28 .04.2023)**

| NR | Nr.Analize | EMERTIMI I PUNIMEVE | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KATI I PARE | | | | |
| 1 | 222/1. | Cati me llamarine te xinguar hd~8 m | m2 | 96 | 2207 | 211872 |
| 2 | 2.295 | Tavan rrjete teli +suva | m2 | 60 | 1882 | 82944 |
| 3 | 480/1 | F.v tub pvc instal. elektrike d=18-21 mm | ml | 62 | 93 | 5766 |
| 4 | 481/2 | F.v percjelles PV-500 me s=2.5mm2 | ml | 124 | 39 | 4836 |
| 5 | An.40 | F.v celesa elektrik devijat | cope | 5 | 466 | 2330 |
| 6 | 485 | F.v priza me nulifikim | cope | 9 | 465 | 4185 |
| 7 | 339 | Bojatisje me gelqere pa pigment | m2 | 270 | 46 | 12420 |
| | | | | | | 324353 |
| | | Shuma | | | | |
| TOTALI | | | | | | 324.353 |

PREVENTIVOI Ing.Edvin SHAHI

SHENIME:
CMIMET JANE SIPAS VKM-se Nr=629 date 13.05.2015, dhe sipas EKB .

PESHKOPI ME 26. 05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA DIBËR**

**Drejtoria e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin**

# VËRTETIM

## PËR RËNIE ZJARRI

Vërtetohet se me datë 28/04/2023, në objektin SHTEPI BANIMI DY KAT
Me pronar z.zj. RIFAT RUÇI, ka rënë zjarr.

Si pasojë e zjarrit të rënë janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale si : ESHTE DEMTUAR DHE DJEGUR NGA ZJARRI ÇATIA E BANESES DHE TAVANI I KATIT TE DYTE TE BANESES.

Për fikjen e zjarrit ka marrë pjesë personeli i stacionit të shërbimit MZSH-së Dibër
i turnit I, me komandant turni GEZIM LLESHI
dhe automjeti zjarrfikës me targë ______, në datë 28/04/2023.

Nga ndërhyrja u bë e mundur të NUK U MOR PJESE NGA SHERBIMI I MZSH PER FIKJEN E ZJARRIT PER ARSYE MOSNJOFTIMI NE KOHE DHE TERENI TE THYER E MALOR.

Stacioni MZSH-së disponon dokumentacionin përkatës që vërteton rënien e zjarrit.

Ky vërtetim mbahet në 3 ( tre ) kopje dhe përpilohet me kërkesën e të interesuarit për ta përdorur sipas nevojës.

**KRYETAR**

**DREJTORI I SHËRBIMIT MZSH-së**

Komisioneri KA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË DREJTORIA E SHËRBIMIT MZSH BASHKIA DIBËR

| ANËTAR | ANËTAR |
|---|---|
| PËRGJEGJËSI SHËRBIMIT | SHEFI I SEKTORIT TË NDËRHYRJEVE |
| GEZIM LLESHI | LATIF ALKU |

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR
M.Z.SH

Prot Nr. 60

02.05.2023

## RAPORT NDËRHYRJE

*Raporti i ndërhyrjes bazohet në informacionet e disponueshme të shërbimit të MZSH-së në kohën e hartimit të tij, nga punonjësi i autorizuar, si detyrim i germës "b" të nenit 48 te ligjit nr.152/2015.*

**PËRMBLEDHJE**

Ndërhyrja Nr: ZJARR Nr: 37

Adresa: FSHATI LISHAN I EPERM, NJESIA ADM8NISTRATIVE LUZNI, BASHKIA DIBER

Objekti: 1. Objekte civile(banimi)
BANESE PRIVATE / VILE

---

**NJOFTIMI FILLESTAR**

Data dhe ora: 2023-04-29 09:30

Njoftuesi: SALLA 128
129
SAMI LLESHI, S.P.Z. I ZONES
FSHATI RRETH- KALE, NJESIA ADMINISTRATIVE PESHKOPI, BASHKIA DIBER

---

**DREJTUESI I NDERHYRJES**

Emër/Mbiemër: LTIF ALKU

Funksioni: SHEF SEKTORI

---

**PËRSHKRIMI I OBJEKTIT TË NDËRHYRJES**

**SHQYRTIMI I VENDIT TË NDËRHYRJES NË OBJEKT DHE INFORMACIONI I MBLEDHUR.**

*Verifikimi i informacionit fillestar: Identifikimi i informacionit që konsiderohet i rëndësishëm gjatë ndërhyrjes taktike nga drejtuesi i ndërhyrjes për shuarjen e zjarrit, si dhe marrja e vendimeve rreth ndërhyrjes*

**Informacioni paraprak:**

U NJOFTUAM NGA SALLA OPERATIVE SE KISHTE RENE ZJARR NE NJE BANESE PRIVATE NE FSHATIN LISHAN I EPERM RRETH ORES 20:00 TE DATES 28, 04, 2023. NE STACIONIN E MZSH NUK ISHTE NKOFTUAR NE KOHEN E RENIES SE ZJARRIT PER ARSYE INFRASTRUKTURE. U NJOFTUAM NGA SALLA OPERATIVE PER TE MARE PJESE ME GRUPIN HETIMOR DHE PER TE PA DEMET E SHKAKTUARA DHE NESE ISHTE E MUNDUR PER TE PERCAKTUAR SHKAKUN E RENIES SE ZJARRIT DHE SHKAKUN E TIJ

**Konstatimi fillestar i vendngjarjes:**

ME ARITJEN NE VENDIN E NJARJES U PA SE ISHTE DJEGUR ÇATIA DHE TAVANET E BANESES DY KAT

**Taktikat e zjarri / ndërhyrjes:**
NUK ESHTE NDERHYRE NGA EFEKTIVI I MZSH- SE PER ARSYE MOS NJOFTIMI NE KOHE DHE PER INFRASTRUKTURE TEPER TE VESHTIRE

## EKZAMINIMI VIZUAL I SKENËS SË NDËRHYRJES.

*Të gjitha imazhet e skenës së ngjarjes numërohen dhe regjistrohen në mënyrë kronologjike dhe çdo fotografi e përdorur në këtë raport identifikohen me numrin e caktuar të identifikimit.*

*1.Skicë*

*2.Foto veprime operacionale*

*3.Foto konstatime*
IMG-20230429-WA0011 - Latif Alku.jpg

*4.Foto dëmet*
IMG-20230429-WA0004 - Latif Alku.jpg

*Shënim: nëse jane bosh, nuk ka lidhje.*

## KRONOLOGJIA E NGJARJEVE:

*Taktika e përdorur, shtrirja e formacioneve, pozicionimi i mjeteve zjarrfikëse, detyrat konkrete.*

**Totali forcave ZF.:** 1 Personel Zjarrfikës
**Totali i mjeteve ZF.:** 0 Automjete Zjarrfikës
**Mjete & Pajisje të tjera ZF.:**
0

Totali *(litra)* Ujit përdorur: 0 litra
Totali *(litra)* Shkumë përdorur: 0 litra
Fikëse Dore: 0copë

Automjeti Zjarrfikës me targë: 0

*Data dhe ora e:*

| | |
|---|---|
| Njoftimit fillestar: | 2023-04-29 09:30 |
| Daljes nga stacioni: | 2023-04-29 10:00 |
| Mbërritjes në vendngjarje: | 2023-04-29 10:30 |
| Kthimit për stacion: | 2023-04-29 11:30 |
| Hyrjes në stacion | 2023-04-29 00:30 |

*Punimi i automjetit:*

| | |
|---|---|
| *Kilometra total:* | *0km* |
| *Ngarkesë:* | *0min* |
| *Minimo:* | *0min* |

**Veprimet operacionale:**
NUK ESHTE NDERHYRE NGA MZSH PER ARSYE MOSNJOFTIMI DHE INFRASTRUKTURE TEPER TE VESHTIRE

## VËZHGIMI I BRENDSHËM I SKENËS SË NDËRHYRJES (KONSTATIME).

NGA VEZHGIMI I BRENDSHEM I BANESES U PA SE ISHIN DJEGUR DHE DEMTUAR NGA ZJARRI ÇATIA QE ISHTE ME TRARE PREJ DRURI DHE TAVANET E KATIT TE DYTE TE BANESES. ISHIN DEMTUAR INSTALIMET ELEKTRIKE QE ISHIN TEJET TE AMORTIZUARA DHE JASHTE KUSHTEVE TEKNIKE TE KERKUARA

## PËRFUNDIME:

(SKENARI MË I BESUESHËM DHE I MUNDSHËM PËR SHKAKUN E ZJARRIT/DINAMIKA E ZJARRIT/NGJARJES)

MENDOJET SE SHKAKU I MUNDSHEM I RENIES SE ZJARRIT TE KETE QENE NJE SHKENDIJE ELEKTRIKE NE INSTALIMET ELEKTRIKE TE BANESES, NE TAVANIN E SAJ

**PËRSHKRIMI I DEMIT TË SHKAKTUAR NGA ZJARRI/NGJARJES (I PËRAFËRT)**

**Dëme të MZSH-së:**

Punoniës: JO
0

Materiale: JO
0

**Dëme në qytetar:**

Plagosje: JO
0

Humbje Jete: JO
0

Pronë: PO
Pronari: RIFAT RUÇI
*(Sipas informacionit në dispozicion në momentin e hartimit të raportit)*

ÇATIA E BANESES DY KAT DHE TAVANI I KATIT TE DYTE TE SAJ

**Pershkrim i përafërt i dëmeve:**

JANE DJEGUR DHE DEMTUAR NGA ZJARRI ÇATIA E BANESES DHE TAVANI I KATIT TE DYTE TE SAJ

**SHËNIME:**

*Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi dokumenton informacionin lidhur me veprimtarinë e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në nivel vendor, në format të standardizuar, dhe ky raport shërben për të ndihmuar organet e hetimit, pas kërkesën e tyre, për hetimin dhe sqarimin e rrethanave e të shkaqeve të rënies së zjarrit dhe për bërjen e aktit të ekspertizës.*

**Drejtuesi i ndërhyrjes**
**SHEF SEKTORI**
LTIF ALKU

**Shefi i sektorit**
LATIF ALKU

*Përpiloi: LATIF ALKU*

*Ky raport përpilohet në dy kopje së bashku me lidhjet nëse ka, firmoset nga shefi i sektorit si dhe drejtuesi i ndërhyrjes, një nga kopjet dorëzohet tek protokolli i M.Z.SH-së / bashkisë, tjetra arkivohet në zyrat e sektorit përkatës.*

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

## KARTELË SHOQËRUESE E VISTIMIT
## TË PRAKTIKËS SHKRESORE

Praktika shkresore bashkëlidhur i është adresuar Bashkisë Dibër nga ____________
Raport Rugi ____________ dhe mban nga dërguesi nr____prot
datë:____.____202_ me trajtë të shkurtuar të përmbajtjes( lënda)____________
______________________________________________
______________________________________________

Praktika shkresore u protokollua në librin përkatës të Bashkisë Dibër me nr.hyrës prot 1958 datë 23.05.2023.

Praktika u drejtohet për administrim:

-Znj/Z Sinjorve Preci ____________
-Znj/Z______________________________________________
-Znj/Z______________________________________________
-Znj/Z______________________________________________

me porosinë: ______________________________________________
______________________________________________
Administroni praktikën sipas ligjit
______________________________________________

Afati i përgatitjes së praktikës shkresore( përgjigjes,..etj) që kërkuar nëpërmjet dokumentit të përshkruar do të jetë ______________________________________________
______________________________________________ Sipas afatit

Shënime nga nëpunësi/nëpunësit që përgatitën praktikën (përgjigjen) shkresore: ____________
______________________________________________
______________________________________________

NËPUNËSI QË BËN VISTIMIN E PRAKTIKËS

Peshkopi, më 23.05.2023

______________________

Luzni. më __ .05 .2023

BASHKIA PESHKOPI
Nr 1958 Prot.
Mbërriti Dt 23/05/23

**Lënda :** Kërkesë per verifikim dëmi dhe mbështetje financiare

**Drejtuar:** Drejtorisë së Emergjencave Civile

Bashkia Dibër

Unë i nënshkruari Rifat Ruçi, banues në Fshatin Lishan i Epërm, Njësia Administrative Luzni po ju shtroj kërkesën time si më poshtë:

Në datën 28.04.2023 si shkak i një shkendije elektrike më është djegur kati i dytë i shtëpisë.

Nga sa më sipër kërkoj nga institucioni juaj, komisionin për verifikimin e dëmit.

*Dukes shpresuar në ndihmën dhe mbështetjen tuaj,*

**Me respekt**

**Rifat Ruçi**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**

**Bashkia** Dibër

**Njësia administrative** Luzni

**Zyra e Gjendjes Civile** 39

Datë: 23.05.2023

# CERTIFIKATË FAMILJARE

Në bazë të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010, vërtetohen të dhënat e mëposhtme:

| Nr. | Emri e Mbiemri | Emri i Babait | Emri i Nënës | Gjinia | Lidhja me K. Familjarin | Datëlindja | Gjendja Civile | Vendlindja | Shtetësia | Numri Personal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rifat RUÇI | Sabri | Fatmire | M | Kryefamiljar | 26-11-1975 | I/e martuar | Lishan i Epërm, Dibër | Shqiptare | H51126063G |
| 2. | Alltane RUÇI | Faik | Bedrije | F | Bashkëshorte | 20-04-1984 | I/e martuar | Arap i Epërm, Dibër | Shqiptare | I45420147R |
| 3. | Albert RUÇI | Rifat | Alltane | M | I Biri | 01-12-2005 | Beqar/e | Lishan i Epërm, Dibër | Shqiptare | K51201082I |
| 4. | Rovena RUÇI | Rifat | Alltane | F | E Bija | 11-03-2019 | Beqar/e | Peshkopi, Dibër | Shqiptare | L95311014S |
| 5. | ---------------- | | | | | | | | | |
| 6. | ---------------- | | | | | | | | | |
| 7. | ---------------- | | | | | | | | | |
| 8. | ---------------- | | | | | | | | | |
| 9. | ---------------- | | | | | | | | | |
| 10. | ---------------- | | | | | | | | | |

Kjo certifikatë lëshohet për ____________________

Vulosur elektronikisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Date:2023/05/23 10:32:26 +02'00'
844507202305231032196001001



Shënim - Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile)













REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

KARTELË SHOQËRUESE E VISTIMIT

TË PRAKTIKËS SHKRESORE

Praktika shkresore bashkëlidhur i është adresuar Bashkisë Dibër nga ______ P. Q. Dibër ______ dhe mban nga dërguesi nr 782/1 prot datë ______.202 3 me trajtë të shkurtuar të përmbajtjes(lënda) ______

Praktika shkresore u protokollua në librin përkatës të Bashkisë Dibër me nr.hyrës prot 2893/1 datë 03.08.2023.

Praktika u drejtohet për administrim:

-Znj/Z ______

-Znj/Z Sektorit të Kadastrit Shitjeve ______

-Znj/Z ______

-Znj/Z ______

me porosinë: ______

Administrimi praktikës sipas ligjit ______

Afati i përgatitjes së praktikës shkresore(përgjigjes,..etj) së kërkuar nëpërmjet dokumentit të përshkruar do të jetë ______ sipas afateve

Shënime nga nëpunësi/nëpunësit që përgatitën praktikën (përgjigjen) shkresore: ______

NËPUNËSI QË BËN VISTIMIN E PRAKTIKËS

Peshkopi, më ___.____.202___

______