



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA DIBER  
DREJTORIA PPECK**

*Nr. 4932/1 prot.*

*Peshkopi, më 05.01. 2024*

**PROJEKT - VENDIM**

“ Për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare”

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139 datë 17. 12. 2015 “ Për vetqeverisjen vendore”, Ligjit Nr. 107 datë 22. 10. 2016 “ Për Prefektin e Qarkut “, Ligjit Nr. 45 datë 18. 07. 2019 “ Për Mbrojtjen Civile”, VKM Nr. 329 datë 16. 05. 2012 “ Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” **kreu III, pika 1, gërma ë. dhe kreu III, pika 3, gërma ç,** në mbledhjen e tij,

**VENDOSI :**

- I. Të miratojë dokumentacionin tekniko-ligjor.
- II. Të njohë vlerën totale të dëmit për objektin **shtëpi banimi 2 kat** në pronësi të **z. Agim Toska** njësia administrative Tomin ( fshati Dohoshisht ) në shumën totale **1101851** lekë sipas dokumentacionit të paraqitur nga ana e komisionit për këtë qëllim. Nga kjo vlera e dëmit ndërtimor **871451** lekë dhe vlera e dëmit orendiak **230400** lekë.
- III. Nga fondi emergjencave civile të bashkisë Dibër të trajtohet i dëmtuari në shumën prej **550925** lekë ( 50 % të vlerës totale të dëmit ) për ti përdorur për riparimin e dëmit të shkaktuar.
- IV. Ky vendim hyn në fuqi pas konfirmimit nga Institucioni Prefektit Qarkut Dibër për bazueshmërinë ligjore.

**PËR BASHKINË DIBËR**

**DREJTORI PPECK**

Hazbi **KAMBERI**

**DREJTORI EKONOMIK**


Çeljeta **ZUNA**

**DREJTORI DREJTORISE JURIDIKE**

Ismet **SARAÇI**

**KRYETARI BASHKISË**

Rahim **SPAHIU**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA DIBER  
DREJTORIA PPECK**

**Lënda :** Relacion shpjegues në lidhje me vlerën e dëmeve të llogaritura të banesës 2 kat për qytetarin Agim Toska.

Për Këshillin Bashkiak Dibër

Bazuar në ligjin 139/2015 “ *Për Vetqeverisjen Vendore*”, ligjin 45/2019 “ *Për Mbrojtjen Civile*”, VKM nr. 329/2012 “ *Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*”, për rastin e djegies së banesës 2 kat të z. Agim Toska, me banim në fshatin Dohoshisht , njësia administrative Tomin, ju sqarojmë se është verifikuar rasti nga komisioni i ngritur me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë Dibër, janë bërë matjet e duhura, është bërë fotografimi i objektit brenda e jashtë, është bërë vlerësimi i dëmit në përputhshmëri me kërkesat e VKM nr. 629/2015 “ *Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre*” dhe EKB ( dokumentit të sjellë nga Ministria Brendshme me nr 5163 prot datë 14. 08. 2017 protokolluar në bashki me nr 3891 prot datë 17. 08. 2017 “ *Çmimet mesatare sipas zërave të punës*” ) si dhe listës së çmimeve të orendive e pajisjeve elektroshtëpiake të sjella nga Institucioni Prefektit Qarkut Dibër me nr. 20/1 datë 11. 01. 2022, protokolluar në bashki me nr. 24/1 datë 13. 01. 2022 dhe ka si dokument shoqërues shkresën e sjellë nga Ministria Brendshme me nr. 565/8 datë 12. 05. 2016 “ *Çmimet aktuale mesatare të mobiljeve, orendive dhe pajisjeve elektroshtëpiake të dërguara nga Drejtoria Përgjithshme e tatimeve*” .

Dokumentacioni tekniko – ligjor është bashkëlidhur në dosje bazuar në VKM nr. 329/2012 “ *Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore*”.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

**DREJTORI PPECK**

**Hazbi KAMBERI**

*Peshkopi 05. 01 2024*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR

U R D H Ë R

Nr. 652 datë 21.12.2023


“ P Ë R N G R I T J E K O M I S I O N I P Ë R V E R I F I K I M N Ë T E R R E N ”.

Në zbatim të VKM nr. 329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”, kreu III, pika 1, gërma b,

U r d h ë r o j:

1. Të ngrihet komisioni pranë Bashkisë Dibër për zbatimin e VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”, kreu III, pika 1, gërma b, me këtë përbërje:
  - a. Kryetar komisioni z. EDVIN SHAHI
  - b. Anëtar komisioni z. MEKHAË FETA
  - c. Anëtar komisioni z. RAMAZAN TEMA
2. Ky komision do të bëjë verifikimin në vend dhe mbajë proces-verbalin e konstatimit të gjendjes për dëmet e shkaktuara:
  - në objektin SHTËPI BANIMI dy KATESHE,
  - në pronësi të z.zj AGIM ZOSKA,
  - me banim në fshatin/lagjen DOMOSHISHI,
  - Njësia administrative ZOMIN
  - si rezultat i fatkeqësisë natyrore ZJARR.
3. Të përgatisë preventivat e vlerësimit të dëmeve të shkaktuara në objektin e banimit sipas përcaktimeve të bëra në VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 dhe vlerësimin për orënditë, mobiljet dhe pajisjet elektro-shtëpiake të dëmtuara në objektin e banimit sipas VKM Nr. 329 datë 16.05.2012
4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E T A R I B A S H K I S Ë





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR  
PROCES-VERBAL KONSTATIMI

I mbajtur sot me date **22.12.2023** ne fshatin **Dohoshisht** , ne Njesine Administrative **Tomin** ,ne banesen dykateshe te **z.Agim TOSKA**, mbi verifikimin e kerkeses se tij te dates **21.12.2023** drejtuar Bashkise Diber me **nr.4932** pro.t date **21.12.2023**.

Ne zbatim te VKM se nr 329 date 16 05 2012(Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shtetore financiare per mbulimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtari nerezore), **kreu III, pika 1,germa b** si dhe ne zbatim te Urdherit te Kryetarit te Bashkise nr **652**date **21.12.2023**,per ngritjen e komisionit per verifikimin e pasojave te shkaktuara nga zjarri i rene ne menyre aksidentale , ky komision i perbere nga ana e kryetarit **Ing Edvin Shahi** si dhe anetaret **Ramazan Tema** dhe **Nexhat Feta**.

Objekti i qytetarit **z.Agim TOSKA** ka ne perberje keto elemente : **çati** me konstruksion druri e mbuluar me tjegulla marsejeze , **tavan** me rrjete teli dhe suva me llac gelqere ne brendesi te baneses dhe me verande,**mure anesore** prej guri , **boje e mureve dhe tavanit** me gelqere, **suva** e brendshme me llac gelqere,**dysHEME** me parket drururi ne dhomen e gjumit cimentoje ne verando dhe korridor, **dyer** te brendshme dhe te jashtme druri, **dritaret** me kase duralumini dopio xham.linje **elektrike** inkoso.

Nga verifikimi ne vend i objektit u konstatua se nga zjarri i rene ne dhomen e gjumit **jane demuar komplet; suvaja** e brendshme e tavanit dhe e mureve , **tavani i brendshem dhe i jashtem** ,boja komplet, **dyert** e brendshme dhe te jashtme tamburato dhe druri, **dritarja** me kase duralumini me dopio xham, **linja** elektrike **si dhe jane demtuar edhe korridori dhe dhoma e femijeve nga tymi i shkaktuar nga zjarri** .

**Deme orendiake:** 1krevat dopio bashke me aksesore,1dyshek dopio,1 garderober ,1 portmonto,1 komo, 2 komedina ,3 karige,1 perde bashke me shine,1 abazhur tresh, si edhe te gjitha veshmbathjet e familjes , 1 fshese elektrike,frigorifer,televizor **jane te shkaktuara nga veprimtaria natyrore si shkak i renies se zjarrit**.

Per te parandaluar eleminimin e metejshem te rrezikut dhe degradimit te elementeve te kesaj ndertese, eshte marre masa parandaluese per nderhyrje ne elementet e demtuar sipas planimetrise dhe preventivit qe do te hartohet nga grupi i eksperteve.

Demtimet e mesiperme evidentohen dhe nga fotot e bera ne vend.

Ky proces verbal mbahet ne 5 kopje dhe nenshkruhet nga komisioni.

KOMISIONI I VERIFIKIMIT

Kryetar

Edvin SHAHI

Anetar


Nexhat FETA

Anetar

Ramazan TEMA

PLANIMETRIA E OBJEKTIT 2 KAT TE QYTETARIT Z.AGIM TOSKA

SHKALLA 1:100



**SHENIME :**

MURET JANE PREJ GURI DHE ME GJERESI 50 CM, ME LLAC CIMENTO M. 15.  
LARTESIA E KATEVE ESHTË 2.80 CM  
CATIA E MBULUAR ME TJEGULLA MARSEJEZE DHE E DALE ME 60 CM NGA FASADA.  
DYSHEMETE E NDERKATEVE ME PLLAKA GRES PORCELANAT.  
SUVAJA ME LLAC TE PERZIER M20, MBI RRJETE TELI.  
DYERT E BRENDSHME PREJ DRURI DHE TAMBURATO.  
DRITARET PREJ DURALUMINI DOPIO XHAM.

PUNOI: ING. EDVIN SHAHIT

PESHKOPI ME 29.12.2023

MIRATOHET  
KRYETARI

Z. RAHIM SPAHIU

PREVENTIV I OBJEKTIT:

Deme te shkaktuara nga renia e zjarrit ne banesen e qytarit Z. Agim Toska (Objekt 2kat)  
Fshati Dohoshisht , Nj.A.Tomin(Aksident renie zjarri me date 21.12.2023 )

Nr	Nr.Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
		<b>A. KATI I PARE</b>				
1	293	Siva tavani res kallami h~4m	m2	136	1911	259896
2	2.312	Siva br. mur guri h~4m , llaç per. M 25	m2	192	737	141504
3	2.332	Siva jashte mur guri deri 8 m	m2	106	920	97520
4	276	Shirese me parket laminat	m2	20	3134	62680
5	AN.4	F.v dyer te brendshme tamburato te thjeshta	m2	9	9725	87525
6	AN 6	F.v dyer te jashtme te blinduara vesh me rimeso	m2	4	19700	78800
7	An1	F.v dritare duralumini rreshqitese dopio xham	m2	10	9889	98890
8	481/2	F.v perçjelles PV-500 me s~2.5mm2	ml	112	39	4368
9	An.40	F.v celesa elektrik devijat	cope	8	466	3728
10	485	F.v priza me nilifikim	cope	16	465	7440
11	An.15	Kuader me 5 automate +1 celes	cope	2	6132	12264
12	399	Bojatisje me gelqere pa pigment	m2	366	46	16836
		<b>Shuma A.</b>				<b>871451</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>A</b>				<b>871.451</b>

PREVENTIVOI

Ing Edwin SPAHIU

SHENIME: Cmimet jane sipas VKM-se Nr=629 date 13.05.2015, dhe sipas EKB

PESHKOPI ME 29.12.2023

MIRATOHET  
KRYETARI  
Z. Rahim SPAHIU

PREVENTIVI :

I dëmit të orendive e paisjeve elektro- shtëpiake nga zjarri në banesën dy-katëshe të z. Agim TOSKA  
BASHKIA DIBËR Nj.Ad.TOMIN Dohoshisht (Zjarri i rënë me dt. 21.12.2023)

NR	Nr.Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		Dollap rrobash (Dhom Gjumi )	Copë	1	61000	61000
2		Krevat Dupio + Dyshek	Copë	1	40000	40000
3		Portmonto	Copë	1	10000	10000
4		Karrike	Copë	3	1300	3900
5		Komodina	Copë	2	5000	10000
6		Frigorifer	Copë	1	55000	55000
7		Televizor	Copë	1	37000	37000
8		Fshese elektrike	Copë	1	7500	7500
9		Tavolin e zakonshme salloni	Copë	1	6000	6000
		<b>SHUMA</b>				<b>230400</b>

PREVENTIVOI :Nexhat FETA  
Ramazan TEMA

SHENIME: Çmimet aktuale mesatare të mobiljeve dhe paisjeve

elektro-shtëpiake të vitit 2016 të dërguara nga DPT.

PESHKOPI ME 26.12.2023



REPUBLIKA E SHQIPËRI  
BASUKIA DIBËR

Drejtoria e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin

VËRTETIM  
PËR RËNIE ZJARRI

Vërtetohet se me datë 21 / 12 / 2023, në objektin SATEPI BANIMI DY-KAT  
Me pronar / z.j. AGIM TOSHA, ka rënë zjarr.

Si pasojë e zjarrit të rënë janë shkatërruar dhe të konsiderueshme materiale si: MUQJA E GJUMIT  
NË KATIN E DYTË TË BANESËS E DJEGUR TËCËSISHT NË TË GJITHA  
MATERIALET DHE TËRTHORËT GJYMANO, SË PËRVAI DUEO, GARNERPOBË,  
TAPET, PULTHOMTË, DËRYT E MËNYES DHE MËNUEJA E DENTUAR, PAJISJE  
ELEKTROSTATËNALE, SË TËRIGORANTË, TELEVIZOR, SËGË, PËRMBËSE KORRENTI  
TË DËRITURA SALLON (KATI TË DYTË) DENTUR.

Për fikjen e zjarrit ka marrë pjesë personeli i stacionit të shërbimit MZSH-së Dibër

i cilit IT, me komandant turm GEZIM LLESHI

dhe anëtarët e zjarrit të me turm DI ZIYZA, në datë 21 / 12 / 2023

nga ndërhyrja në të mundur të SAPËTOJËT MËSA TËTËC E BANESËS,  
SI DHE BANESAT E TËRTHORËT NË TË.

Stacioni MZSH-së disponon dokumentacionin përklasë që vërtetua rëndën e zjarrit.

Ky vërtetim mbahet në 3 (tre) kopje dhe përpilohet me kërkesën e të interesuarit për ta përdorur  
shtas në qën.

KRYETAR

DREJTORI I SHËRBIMIT MZSH-SË

Komisa Fatos GJOKA

ANËTAR

ANËTAR

PËRÇORËSI I SHËRBIMIT

SHËRBI I SEKTORIT TË NDËRHYRJEVE

GEZIM LLESHI

LATIF ALIU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR

M.Z.SH

Prot Nr. 206

21.12.2023

### RAPORT NDËRHJRJE

Raporti i ndërhjrjes hazohet në informacionet e disponueshme të shërbimit të MZSH-se ne kohën e hartimit të tij, nga punonjësi i autorizuar, si detyrim i germës "b" të nenit 48 te ligjit nr.152/2015.

### PËRMBLEDHJE

Ndërhjrja Nr: ZJARR Nr: 152

Adresa: FSHATI DOHOSHISIT, NJ. A. TOMIN, BASHKIA DIBER

Objekti: 1. Objekte civile(banimi)  
BANESE PRIVATE / VILE

### NJOFTIMI FILLESTAR

Data dhe ora: 2023-12-21 00:30

Njoftuesi: QYTETAR  
0693924394  
AGIM TOSKA  
LAGJA " BUBËL", FSHATI DOHOSHISIT, NJ. A. TOMIN, BASHKIA  
DIBER

### DREJTUESI I NDERHYRJES

Emër/Mbiemër: LATIF ALKU  
Funksioni: SHEF SEKTORI

### PËRSHKRIMI I OBJEKTIT TË NDËRHJRJES

### SHQYRTIMI I VENDIT TË NDËRHJRJES NË OBJEKT DHE INFORMACIONI I MBLEDHUR.

Verifikim i informacionit fillestar: Identifikimi i informacionit qe konsiderohet i rëndësishëm gjatë nderhyrjes taktike nga drejtuesi i ndërhjrjes për shuarjen e zjarrit, si dhe marrja e vendimeve rreth ndërhjrjes.

### Informacioni paraprak:

U INFORMUAM NGA KOMISARIATI I POLICISE DIBER SE KISITTE RENE ZJARR NE NJE BANESE DY KAT

### Konstatimi fillestar i vendngjarjes:

ME ARITJEN NE VENDIN E NGJARJES U KONSTATUA SE INFORMACIONI ISITTE I SAKTE. PO DIGJEJ KATI I DYTE I NJE BANESE DY KAT. KISITTE TYM TE DENDUR QE SHIHEJ NGA DRITARJA E DHOMES SE KATI TE DYTE NGA ANA JUGORE E BANESES SI EDHE NGA BALLKONI

### Taktikat e zjarri / ndërhjrjes:

PER ARSYE TE TERENIT TE VESITIRE DHE MEQE AUTOMJETI ZJARRFIKES NUK FUTEJ NE AFERSI TE BANESES QE PO DIGJEJ U SHITRI FORMACIONI I TRETE PA DEGEZIM. U PERDOREN EDHE MJETE TE TJERA RRETHANORE PER TE FIKUR ZJARRIN DHE MATERIALET E TJERA QE KISITTE NE BANESE

### **EKZAMINIMI VIZUAL I SKENËS SË NDËRHYRJES.**

*Të gjitha imazhet e skenës së ngjarjes numërohen dhe regjistrohen në mënyre kronologjike dhe çdo fotografi e përdorur në këtë raport identifikohen me numrin e caktuar të identifikimit.*

*1.Skicë*

*2.Foto veprime operationale*

IMG-20231221-WA0006 - Latif Alku.jpg, IMG-20231221-WA0011 - Latif Alku.jpg, IMG-20231221-WA0012 - Latif Alku.jpg, IMG-20231221-WA0014 - Latif Alku.jpg, 20231221\_084326 - Latif Alku.jpg

*3 Foto konstatime*

IMG-20231221-WA0017 - Latif Alku.jpg

*4 Foto demet*

20231221\_084403 - Latif Alku.jpg, 20231221\_084411 - Latif Alku.jpg, 20231221\_084338 - Latif Alku.jpg, 20231221\_084313 - Latif Alku.jpg, 20231221\_084359 - Latif Alku.jpg

*Shënim: nëse janë bosh, nuk ka lidhje*

### **KRONOLOGJIA E NGJARJEVE:**

*Taktika e përdorur, shtrirja e formacioneve, pozicionimi i mjeteve zjarrfikëse, detyrat konkrete.*

**Totali forcave ZF:** 7 Personel Zjarrfikës

**Totali i mjeteve ZF:** 2 Automjete Zjarrfikës

**Mjete & Pajisje të tjera ZF:**

Totali (litra) Uji përdorur: 2 001-5 000 litra

Totali (litra) Shkumë përdorur: 0 litra

Fikëse Dore: 0copë

Automjeti Zjarrfikës me targë: AUTOMJETI ZJARRFIKES IVEKO ME TARGA DI3182A. AUTOMJETI ZJARRFIKES LANDROVER ME TARGA AA036BP

Data dhe ora e:

Lumini i automjetit:

Njoftimit fillestar: 2023-12-21 00:30  
Daljes nga stacioni: 2023-12-21 00:31  
Mbërritjes në vendngjarje: 2023-12-21 00:40  
Kthimit për stacion: 2023-12-21 03:15  
Hyrjes në stacion: 2023-12-21 03:25

Kilometra total: 4km  
Ngarkesë: 20min  
Minimo: 0min

### **Veprimet operationale:**

AUTOMJETI ZJARRFIKES U POZICIONUA NGA ANA VERIORE E BANESSES QE PO DIGJEJ,DIKTUAR NGA POZICIONI I BANESSES DHE INFRASTRUKTURA JO E PERSHTATSHME PER TU AFRUAR SA ME AFER. U SHITRI FORMACIONI I TRETE PA DEGEZIM. SI DHE U NDANE DETYRAT NE VARESI TE POZICIONIT TE ZJARRIT PER TE SHPETUAR DHE EVAKUUAR EDHE MATERIALET E PAISJET E TJERA QE ISHIN NE BANESE DHE NUK ISHIN DEMTUAR. VAZZHDOI PUNA DERI NE FIKJEN E PLOTE TE ZJARRIT

### **VËZHGIMI I BRENDSHËM I SKENËS SË NDËRHYRJES (KONSTATIME).**

U PA QE INSTALIMET ELEKTRIKE TE BANESSES DY KAT ISHIN TE DOBETA DHE JASHTË KUSHTEVE TEKNIKE TE KERKUARA. NUK PATI DEME NE NJERIEZ.

### **PËRFUNDIME:**

(SKENARI MË I BESUESHËM DHE I MUNDSHËM PËR SHKAKUN E ZJARRIT/DINAMIKA E ZJARRIT/NGJARJES)

DUKE PARË SHENJAT DALLUESË, LËNDEN E DJEGUR, EVOLIMIN E ZJARRIT, VETITE FIZIKO- KIMIKE TE MATERIALEVE TE DJEGURA SI EDHE THENIET E DESHMITAREVE NE VENDIN E ZJARRIT MENDOJME SE VATRA FILLESTARE E ZJARRIT KA QENE NE DHOMEN E KATIT TE DYTE TE BANESSES, NGA ANA JUGORE E SAJ. POTHUAJ NGJITUR ME DEREN E DHOMES NGA ANA E DJATHTE E SAJ. ATY NDODHEJ NJE PRIZE KORENTI NE TE CILEN KA PATUR NKE KONTAKT NGA INSTALIMEVE E DOBETA DHE PER PASOJE ESITE SHKAKTUAR ZJARR.

---

### **PËRSHKRIMI I DËMIT TË SHKAKTUAR NGA ZJARRI/NGJARJES (I PËRAFËRT)**

**Dëme të MZSH-së:**

Punonjës: \_\_\_\_\_ JO

Materiale: \_\_\_\_\_ JO

**Dëme në qytetar:**

Plagosje: \_\_\_\_\_ JO

Humbje Jete: \_\_\_\_\_ JO

Pronë: \_\_\_\_\_ PO

Pronari: \_\_\_\_\_ AGIM TOSKA

*(Sipas informacionit në dispozicion në momentin e hartimit të raportit)*

DHOMA E GJUMIT ME TE GJITHA PAISJET DHE ORENDITE BRENDA.

SALLONI I KATIT TE DYTE.

DYER E DRITARE,

MATERIALE TE DHOMES SE GJUMIT SI KREVAI, GARDEROB, TAPET, PORTMONTA SI DHE ROBA TE TJERA, PAISJET ELEKTRONIKE TE DËMTUARA

#### **Përshkrim i përafërt i dëmeve:**

U DËMTUA NGA ZJARRI DHOMA E GJUMIT ME TE GJITHA MATERIALET BRENDA.

SALLONI I KATIT TE DYTE ME MATERIALET QE ISHIN BRENDA NE TE. PAISJE ELEKTRONIKE.

---

### **SHËNIME:**

*Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi dokumenton informacionin lidhur me veprimtarinë e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në nivel vendor, në format të standardizuar, dhe ky raport shërben për të ndihmuar organet e hetimit, pas kërkesës e tyre, për hetimin dhe sqarimin e rrethanave e të shkaqeve të rënies së zjarrit dhe për bërjen e aktit të ekspertizës.*

**Drejtuesi i ndërhyrjes  
SHEF SEKTORI**

**Shefi i sektorit**

LATIF ALKU



LATIF ALKU



Perpilot:    LATIF ALKU

*Ky raport përputhet në dy kopje si bashkë me llogarit nese ka, firmimet nga shefi i sektorit si dhe drejtuesi i ndërhyrjes, një nga kopjet dorëzohet tek protokollit i MZSH-se bashkë, tjera arkivohet në zyrën e sektorit përkatës*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR

KARTI I SHQËRUESE E VISTIMIT  
TË PRAKTIKËS SHKRESORE

Praktika shkresore bashkëlidhur është adresuar Bashkisë Dibër nga \_\_\_\_\_ dhe mban nga dërguesi nr \_\_\_\_\_ prot  
date \_\_\_\_\_ 202 me trajtë të shkurtuar të përmbajtjes ( lënda) \_\_\_\_\_

4932

Praktika shkresore u protokollua në librin përkatës të Bashkisë Dibër me nr. hyrës prot \_\_\_\_\_ datë  
21/12/2023

Praktika u dorëtohet për administrim:

10/11

10/11

10/11

10/11

DHE DOKUMENT

*Shënimet praktikës Sjaq Gjajt*

Afati i përgatitjes së praktikës shkresore ( përgjigjes, ...etj) së kërkuar nëpërmjet dokumentit të përbërta do të jetë \_\_\_\_\_


Shënimet nga nëpunësi/nëpunësit që përgatitën praktikën (përgjigjen) shkresore \_\_\_\_\_

Peshkopi, me \_\_\_\_\_ 2023

NËPUNËSI QË BËN VISTIMIN E PRAKTIKËS

*[Signature]*

Keikese'



Une' i nenlkuani Apim Nabmi Tofka

Mbrene' me' aren 12<sup>00</sup> te Mate' fem

~~Pje~~ n Pjek shtepia' r pakevent.

Lutemu' mesni' paretu' Keikesein.

fem oljeg te pitha arenthe


Apim Tofka

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Bashkia Dibër

Njësia administrative Tomin

Zyra e Gjendjes Civile 42



### CERTIFIKATË FAMILJARE

Data: 21.12.2023

Në bazë të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010, vërtetohen të dhënat e mëposhtme:

Nr.	Emri e Mbiemri	Emri i Babait	Emri i Nënës	Gjinia	Lidhja me K. Familjarin	Data lindja	Gjendja Civile	Vendlindja	Shtetësia	Numri Personal
1.	Agim TOSKA	Nazmi	Aferdia	M	Kryefamiljar	04-12-1966	I/e martuar	Podushisht, Dibër	Shqiptare	G61204002K
2.	Viola TOSKA	Xhetan	Dane	F	Bashkëshorte	05-02-1971	I/e martuar	Cerjan, Dibër	Shqiptare	H15205226I
3.	Armand TOSKA	Agim	Viola	M	I Biri	06-01-1996	Beqar/e	Dobushisht, Dibër	Shqiptare	J60106003D
4.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kjo certifikatë lëshohet për \_\_\_\_\_



Valosur elektronikisht nga Drejtoria e  
Regjistrimit të Gjendjes Civile  
Data: 2023/12/21 15:48:07  
635250202312210958569501001

